


首都圏工場 製造工程

METROPOLITAN AREA FACTORY MANUFACTURING PROCESS GUIDE

準清潔作業区域	清潔作業区域	クリーンルーム	汚染区域
エア搬送	自然落下	不良品除去	放射性物質検査

生産工程を集中コントロール(中央操作室)



検査 1 検査 2

無洗米設備 5トン/h×2ライン
精米からタビオカでぬめを取り除く手法。うまみ成分を残したおいしい無洗米を生産します。

